文章编号:0494-0911(2005)01-0055-02

中图分类号:P258

文献标识码:B

施工测量的优化程序(Fx-4800P)

唐林

(上海五冶冶金建设有限公司 技术部,上海 201900)

Optimized Program for Construction Survey

TANG Bin

摘要:对施工测量中常用方法的总结,编制出施工测量优化程序。通过该程序的灵活应用,基本可以解决施工测量中的各种问题。 关键词:坐标正反算;自由设站;坐标旋转;前方交会

Fx-4800P 计算器不仅体积小、便于携带,更为重要的是能进行程序设计(可编程 4 500 步),避免手工计算错误,在施工单位中应用非常广泛。总结施工测量中常用的坐标正反算、自由设站、坐标旋转及解算交会点坐标,编制出优化程序(见图 1),以供参考。




图 1

一、源程序

LBI 0: {LSQCXYABZVGHMU}

LBI 1: X"X1": Y"Y1": A"X2": B"Y2"

I = A - X : J = B - Y

 $K''S'' = \sqrt{I^2 + J^2}$

 $I = 0 \Longrightarrow Goto 2 \nearrow$

 $R = tan^{-1}(J \div I) : I < 0 \Longrightarrow R = R + 180$

 $\Rightarrow J < 0 \Rightarrow R = R + 360$

⇒⇒R ⊿

△ Coto 3

LBI 2: $J > 0 \Longrightarrow R = 90$

 $\Rightarrow\Rightarrow$ R = 270

N Goto 3

LBI 3: $Q = 1 \implies Goto 4 \nearrow$

 $Q = 2 \implies Goto 6$

 $Q = 3 \implies Goto 7 \land$

 $Q = 4 \implies Goto 8 \land$

Goto 0

LBI 4: C''R1 - 3''

LBI 5: N"X3" = $X + L\cos C$

E''Y3'' = Y + Lsin C

Goto 0

LBI 6: $S = \sqrt{(L''L1''^2 + Z''L2''^2 - 2LZ\cos V''J'')}$

S - K

 $W = \cos^{-1}((L^2 + S^2 - Z^2) \div (2LS))$

 $W < 45 \implies W = \sin^{-1}(Z\sin V \div S) \setminus$

 $W > 135 \implies W = \sin^{-1}(Z\sin V \div S) \setminus$

 $W = Abs W : C = R + W \setminus$

 $V > 180 \implies C = R + 360 - W$

 $C > 360 \implies C = C - 360$

C''R1 - 3''

Goto 5

LBI 7: G"A1": H"B1": M"R2"

O = R - M

 $0 < 0 \implies 0 = 0 + 360$

O''XZJ = ''

 $D = X - G\cos O + H\sin O$

F = Y - Gsin O - Hcos O

D"X0"

F"Y0" **▲**

Goto 0

LBI 8: U"R1 - P": V"R2 - P"

 $N''XP'' = (X \tan U - A \tan V - Y + B) \div (\tan U - \tan V)$

 $E''YP'' = B + (N - A) tan V \triangle$ Goto 0

二、程序使用说明

1. 公用程序(坐标反算)

公用程序的功能为已知两点的坐标反算边长和方位角。只需将设站点定为 1 号点,后视点(或放样点)定为 2 号点,输入设站点坐标 X_1 , Y_1 和后视点(或放样点)坐标 X_2 , Y_2 ,程序显示设站点至后视点理论边长 S 和方位角 R。当显示"Q?"时,输入除 1、2、3、4 外的任意数字,程序将重新进行坐标反算。

2. 坐标正算(极坐标法)

当显示"Q?"时,输入 1 后进入坐标正算计算程序。1 号点坐标 X_1 , Y_1 作为起算点。当显示"R1 – 3?"时输入设站点至观测点的方位角,当显示"L?"时,输入设站点至观测点边长,即可计算观测点坐标 X_3 , Y_3 。

3. 自由设站

自由设站是指当两控制点不通视时,在任意位置设站,观测设站点至两控制点的距离和夹角,解算设站点坐标。考虑到控制点位移及图形条件对设站点坐标的影响,采用文献[1]所述方法进行编制。如图 2 所示, A, B 为已知点, P 为设站点。在观测过程中假定先观测 B点, 再观测 A点,则 B点为 1号点, A点为 2号点。观测数据为: PB, PA 两边的边长和 PB边顺时针旋转至 PA 边的夹角。在计算过程中, B点作为计算 P点坐标的起算点, BA 边方位角作为起算边方位角。当显示"Q?"时,输入 2 后进入计算设站点坐标程序。在程序运行过程中依次显示"L1?","L2?","J?",此时对应输入 PB, PA 边的实测边长和夹角(360°-59°11′25″)。程序显示 BA 边计算出的实际值与理论值之差以供检核和 BP 边方位角(R1-3),再显示设站点 P 的坐标 X3, Y3。




图 2

4. 坐标旋转参数的计算

已知 1 号点在第一系中的坐标 X_1 , Y_1 和第二系 坐标 A_1 , B_1 , 2 号点在第一系中的坐标 X_2 , Y_2 和第二系坐标 A_2 , B_2 , 计算旋转角和平移值。当显示"Q?"时,输入 3 后进入坐标旋转计算程序。在运行过程中将依次显示"A1?","B1?","R2?",此时分别输入 1 号点在第二系中的坐标 A_1 , B_1 , 和在第二系中的方位角 α_{12} 。程序显示旋转角 XZI 和平移值 X_0 , Y_0 。

5. 前方交会

采用前方交会的余切公式需两已知点相互通视。若导入方位角进行计算则不存在上述问题。另外,余切函数周期为 180°,只要输入已知点和交会点连线的方位角均能得出正确的结果。如图 2 所示,在△ABP中,

tan
$$\alpha_{AP} = \frac{Y_P - Y_A}{X_P - X_A}$$
; tan $\alpha_{BP} = \frac{Y_P - Y_B}{X_p - X_B}$
由以上两式可得

$$X_{P} = \frac{X_{A} \tan \alpha_{AP} - X_{B} \tan \alpha_{BP} + Y_{B} - Y_{A}}{\tan \alpha_{AP} - \tan \alpha_{BP}}$$

$$Y_P = (X_P - X_B) \tan \alpha_{BP} + Y_B$$

在程序运行中,当显示"Q?"时,输入 4 后进入前方交会计算程序。当显示"R1-P?"时输入 1 号点至交会点 P 的方位角,当显示"R2-P?"时输入 2 号点至交会点 P 的方位角。程序显示交会点 P 的坐标 X_P , Y_P 。

三、结束语

使用程序解算,可避免手工计算错误,为准确放 样提供保障。本程序配合全站仪或测距仪使用,大 大提高放样效率。通过该程序的灵活应用,基本可 以解决施工测量中的各种问题,对建筑行业特别适 用。在极坐标放样时使用坐标反算程序极为方便。 两点内分、延伸点坐标可通过坐标正算计算程序解 决。两直线交点坐标和一点垂直于一直线的垂足点 坐标及点到垂足距离等可通过前方交会程序解算。

本程序 541 步,也可应用于 Fx-4500P(可编程 1 103步)计算器。限于篇幅,不再列出各项计算操作步骤。读者可参照图 2 数据进行操作,结合其他 算例进行验证。

参考文献:

- [1] 唐 彬,毛盛林.对"施工测量中快速设站方法"的探讨 [J].测绘通报,2003,(5).
- [2] 潘正风,杨正尧.数字测图原理与方法[M].武汉:武汉 大学出版社,2002.
- [3] CASIO 公司编.Fx-4800P 操作说明书[Z].